



# 萊意士实业股份有限公司

## 伺服滑台出廠檢測報告

MODEL 型號: LTD-70-200-2P-0L-MB-P200W-0-S3

SERICS序號:

組裝點檢								
序號	點檢項目				點檢結果	點檢人員		
1	馬達固定孔位尺寸檢視				✓	林富盛		
2	聯軸器連接孔孔徑檢視、馬達軸徑確認				✓			
3	內部螺絲點檢				✓			
4	本體孔位配合圖面檢視				✓			
5	滑動座牙孔配合圖面檢視				✓			
6	感應片檢視				✓			
7	外部螺絲點檢				✓			
8	外觀尺寸檢視				✓			
9	整體外觀清潔				✓			
10	客供馬達	有	無	✓	客供減速機		有	無

精度測試	
測試方法	
一	測量基準: 花崗岩平臺
二	配置馬達: MODEL: 台達ECMA-C20604PS

測試資料:				
序號	測試項目		測試結果	測試人員
1	重複定位精度		0.06	林富盛
2	行走平行度		0.05	
3	噪音值		64	
4	電流波動值		正常	

測試日期: 180917

### 注意事項:

- 1 本產品出廠後正常使用情況下保固一年
- 2 若因人為因數或其它不正常使用所造成之損壞, 概不在保固範圍內
- 3 本產品出廠後嚴禁自行拆卸, 一經拆卸即不付保固責任
- 4 建議客戶線軌每行走距離100KM時應補充潤滑油